

**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DOĞUBAYAZIT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

**DOĞUBAYAZIT SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ**

**YANGIN SÖNDÜRME MALZEMESİ ALIM İT TEKNİKŞARTNAMESİ**

**1- 2İNÇ BEZ YANGIN HORTUMU**

Hortumları TSE 745 standartlarına uygun olmalı, Ürün yeni ve kullanılmamış olmalı, Malzemeler orijinal olmalı, 2 Bar Su basıncına delinme ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

**2- 2İNÇ YANGIN HORTUM REKORU**

Ürün yeni ve kullanılmamış olmalı, Malzemeler orijinal olmalı, Rekorların hortuma bağlanan dış kısmı üç boğumlu olmalıdır. Rekor malzemesi alüminyum alışımlı malzemeden pres döküm uslü ile imal edilmiş olmalı, Kokil veya kumdan döküm olmamalıdır. Rekor arkası geçme tırnaklı olmalı,

**3 -2 İNÇ AYARLI HORTUM KELEPÇESİ**

Enjeksiyon tipi C tipi yıldız ve düz tornovida ile işlem yapılabilir olmalı, 2 İnç (52mm) hortumu sıkmaya uygun olmalıdır. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olup, iç ve dış yüzeyi temiz ve düzgün olmalıdır. Çapak ve karıncalanma yara boşluk vb. bunlara benzer kusur olmamalıdır.

Alımı yapılan Yangın Söndürme Malzemeleri Yangın Yönetmeliğine ve **İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun olmalıdır**. Malzemeler Müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan Yangın Sistemlerine uyumlu olmalıdır.

Mahmut ALTUNDAĞ  
R. Altundag

H. Seyhan GÖRBEZ  
H. Seyhan

Cevdet ASLAN  
C. Aslan

# KAMERA KAYIT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 32 GÖRÜNTÜ GİRİŞLİ KAMERA KAYIT CİHAZI
- EN AZ 32 KANAL VİDEO VE 2 KANAL SES GİRİŞİ OLMALIDIR.
- 720 P 920 P 1080 P H-KAYIT YAPABİLMELİDİR.
- HYBRİD: AHD / IP / TVI / CVI / ANALOG GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT YAPILABİLMELİDİR.
- HDMI VE VGA VİDEO ÇIKIŞI OLMALIDIR.
- ÖN PANEL UZAKTAN KUMANDA VE MOUSE İLE KONTROL EDİLEBİLMELİDİR.
- NETWORK VE USB GİRİŞİ İLE YEDEK ALINABİLMELİDİR.
- EN AZ 2 ADET DÂHİLİ SATA DESTEĞİ 2 ADET USB ARAYÜZÜ.
- EN AZ 2 ADET 8 TB SATA HDD OLMALIDIR.
- EN AZ 30 GÜN KAYIT YAPILABİLMELİDİR.
- ANTI STATİK ELEKTRİK VE YILDIRIM KORUMA ÖZELLİĞİ OLMALIDIR.
- KAMERA KAYIT CİHAZININ TESLİMAT VE KURULUMU YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN YAPILMALIDIR.
- CİHAZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.

Ayhan KAYA  
Bilgi İşlem



Fuad KOTAN  
Zaman

Ahmet MAĞAL  
Bilgi İşlem Sorumlusu



## TAŞLIÇAY TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ

- Baypas tertibatı çalışacaktır.
- Baypas etiketi tamamlanacaktır.
- Sınır güvenlik kesicileri alt üst sınır kesici ayarı swich herşey
- Sınır kesiciler kabin ve karşı ağırlık tamponuna değmeden çalışmalıdır.
- Sınır kesiciler tüm tampon stroku buyunca devrede kalacaktır
- Kapı emniyet kontakları ayarsız ayarları yapılmalıdır.
- Kabin güvenlik tertibatı fren bağlantısı yapıp asansörün freni tutacaktır.
- PTC devresi çalışacaktır
- UCM istem dışı kabin hareketi çalışacaktır.
- Kuyu dibi mantar stop çalışacaktır.
- Reset tertibatı çalışacaktır.
- Kuyu dibi muayene istasyonu çalışacaktır.
- Kuyu dibi revizyon ile kabin üstü revizyon paralel çalışacak
- Baypass tertibatı devredeyken kuyu dibi revizyon çalıştırıldığında kabin içinde bir ses sinyali ve kabin altında yanıp sönen ışık olmalıdır.
- Kuyu içindeki kat araları kapanacaktır.
- Acil aydınlatma çalışacaktır.
- Kabin üstündeki stop çalışacaktır.
- Telefon 81-28 standartlarına uygun interkom modullu telefonun montajı sağlanacaktır.
- Alarm sistemi çalışacaktır
- Alarm sisteminin ses seviyesi yükseltilecektir
- Alarm acil aydınlatma ve telefon akü devresine bağlı çalışacaktır
- Asansörde aşırı yük sistemi çalışacaktır.

### GEREKLİ MALZEMELER

- 1 ADET KAPI İZLEME KARTI
- 2 ADET RADANSA
- 6 ADET HALAT KLEMENSİ
- 2 ADET MAKARALI SWİCH

Hüseyin Bulcu  
J

Hacı Yıldırım  
HJ

Ali Kaya  
A

1 ADET MANTAR STOP

1 ADET 81-20 UYGUN RESETLEME TERTİBATI

1 ADET MUAYENE KUMANDA İSTASYONU

6 ADET ALÇIPAN

1 ADET 12 V LUK REVİZYON AKÜSÜ

1 ADET 81-20 UYGUN İNTERKOMLU TELEFON

1 ADET HOPARLÖR

1 ADET İŞILDAK

1 ADET AŞIRI YÜK SWİTCH

#### TEKNİK ŞARTNAME

KAPI İZLEME KARTI: AHZ KAPIYA UYGUN OLACAKTIR.

RADANSA: MEVCUT ASANSÖRE UYGUN OLACAKTIR.

HALAT KLEMENSİ: MEVCUT ASANSÖRÜN HALAT KALINLIĞINA UYGUN OLACAKTIR.

MAKARALI SWİCH: KIRILMAYA VE TAKILMAYA DİRENÇLİ CİNSTEN OLMALIDIR.

MANTAR STOP: İKİ KONUMLU VE KORUMALI CİNSTEN OLMALIDIR.

RESETLEME TERTİBATI: KIRILMAYA KARŞI DİRENÇLİ CİNSTEN OLMALIDIR.

MUAYENE KUMANDA İSTASYONU: ÜZERİNDE AYDINLATMA, ALARM, ACİL, STOP BULUNACAKTIR. ANAHTAR BUTUNLU VE KİLİTSİZ OLACAKI YÖN BUTUNLARI İLE İŞARETLEMELERİ ÜZERİNDE BULUNACAKTIR.

ALÇIPAN: KUYU İÇİNDEKİ KAT ARALARININ KAPANMASI İÇİN KULLANILACAKTIR.

12 V LUK REVİZYON AKÜSÜ: REVİZYON SETİNE UYGUN AKÜ KULLANILACAKTIR.

81-20 UYGUN İNTERKOMLU TELEFON: ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞMEYE UYGUN OLUP 81-20 STANDARTLARINA UYGUN İNTERKOM MODÜLLÜ TELEFON OLACAKTIR.

HOPARLÖR: SES ÇIKIŞI YÜKSEK CİNSTEN HOPARLÖR KULLANILACAKTIR.

İŞILDAK: 18 W GÜÇÜNDE, DC 5 V GERİLİM HASSASİYETLİ ŞARJ EDİLİR CİNSTEN OLACAKTIR.

AŞIRI YÜK SWİTCH: MEKANİK AŞIRI YÜK SWİTCH KULLANILACAKTIR.

Hacıyın Bul y  
JE

Hacı Yıldırım  
HJ

Ali KAYA  
A