

Teknik Şartname

- 1) verem savaş dispanseri binasında ki 1 adet su hidrofor genleşme tankı patlak olduğu 100'lik , 4 adet basınç otomatığı,4 basınç saatı, 32'lik 1 m fleks hortum. 3 m Şamandra arızalı olduğu, ürünlerin TSE OLMASI VE KAPALI AMBALAJLARDA OLMASI GEREKLİDİR.
- 2) 112 ambulans garajının 2 ad. hidrofor genleşme tankını arızalı olduğu VE KAPALI AMBALAJ tse Standartlarına uygun olmalıdır.
- 3) Hamur TSM binasında bulunan 2 adet 72 Amper sulu tip akünün arızalı olduğu tespit edilmiştir.TSE Standartlarına uygun olmalıdır.

Yukarıda sıralanan ürünlerin 1 yıl garantili olması gereklidir.

Sırem MİNİATÜR

Teknisyen

Sarıçet Sezgi

Teknisyen

Ali KARA