

LASTİK DEĞİŞİMİ BALANS AYARI VE ROT AYARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ağrı 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği hizmetinde kullanılan Ambulanların yazlık lastik takılması

- 200 adet lastik değişimi olacaktır.
- Takılan dört lastiklere balans ayarı yapılacaktır
- Ön lastiklere Rot ayarı yapılacaktır.
- Rot ayar adeti 100 tane olacaktır.
- Lastik ebatları 235/65/16
- Lastik Değişimi balans ayarı ve rot ayarı aynı yerde yapılacaktır farklı bir lastikçiye yönlendirilmeyecektir.
- Lastik değişimi ve balans ayarı fiyatı birlikte verilip rot ayarı ayrı fiyat teklifi yapılmalıdır.
- Değiştirilen lastikler eksiksiz ambulans sürücüne teslim edilecektir.
- Ambulanlar lastik değişimi için geldiklerinde sıra beklemeden değişimi yapılacaktır
- Yüklenici firma yaptığı değişim ve rot işlerinin takibi için 112 il ambulans servisi başhekimliğine iş takip fişi vermeli iki nüsha şeklinde olacak bu iş takip fişlerinden yapılan değişim ve rot ayarı işleri takip edilebilecek.

Ala DİNLER
Teknik Destek Birim Sorumlusu
Sicil: K72579

Sercan KÖCERİ
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi
Teknik Destek Birimi

Harun POLAT
Ağrı 112 İl Ambulans Servisi
Teknik Destek Birimi

Dr. M. Ömer Faruk UZUN
Başhekimlik