

## KIŞLIK LASTİK DEĞİŞİMİ BALANS AYARI VE ROT AYARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

**İşin Adı:** Ağrı 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği hizmetinde kullanılan Ambulanlara Kışlık Lastik takılması

- 160 adet lastik değişimi olacaktır.
- Takılan dört lastiklere balans ayarı yapılacaktır
- Ön lastiklere Rot ayarı yapılacaktır.
- Rot ayar adeti 40 araç şeklinde olacaktır.
- Lastik ebatları 235/65/16
- Lastik Değişimi balans ayarı ve rot ayarı aynı yerde yapılacaktır farklı bir lastikçiye yönlendirilmeyecektir.
- Lastik değişimi ve balans ayarı fiyatı birlikte verilip rot ayarı ayrı fiyat teklifi yapılmalıdır.
- Değiştirilen lastikler eksiksiz ambulans sürücüne teslim edilecektir.
- Ambulanlar lastik değişimi için geldiklerinde sıra beklemeden değişimi yapılacaktır
- Yüklenici firma yaptığı değişim ve rot işlerinin takibi için 112 il ambulans servisi başhekimliğine iş takip fişi vermeli iki nüsha şeklinde olacak bu iş takip fişlerinden yapılan değişim ve rot ayarı işleri takip edilebilecek.
- Ambulanların pert ve hek işlemleri nedeniyle yıl içerisinde adet değişikliği olabileceğinden bu hususun göz önünde bulundurulması
- Acil Sağlık Hizmetlerinin aksamaması için düzenli olarak acil yardım ambulanslarına yapılan Rot ayarı ve (Rot balans ayarı) bakımının devamlılığı açısından Ağrı İl sınırları içerisinde faaliyet gösterir olması ve faaliyetini sürdürdüğünü gösterir belgenin Ağrı Ticaret ve sanayi odası ve Esnaf sanatkarlar odasına kayıtlı olmalıdır

Ramazan KARAKUŞ

Teknik Birim Sorumlusu



Volkan MALKOÇ

Teknik Birim Personeli



Sercan KÖÇERİ

Teknik Birim Personeli



Dr Hasan Ali İPEK

Başhekim

