

TEKLİFE DAVET

28.04.2023

Sayı: 117

Konu: GAMBRO AK 96 AİR DEDEKTÖR KOMPLE, AİR DEDEKTÖR KAPAĞI VE PRİMİNG DEDEKTÖR KOMPLE

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.05.2023 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Şakir KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI AİR DEDEKTÖR KOMPLE			2	Adet		
2	HEMODİYALİZ CİHAZI AİR DEDEKTÖR KAPAĞI			3	Adet		
3	HEMODİYALİZ CİHAZI PRİMİNG DEDEKTÖR KOMPLE			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2023

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza


Ek : Teknik Şartname


Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
- Alımlarımız kısmi teklife açıktır.

AK96 ve AK98 GAMBRO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gambro marka AK 96 AIR dedektör komple (2 adet)
- Gambro marka AK 96 AIR dedektör kapağı (3 adet)
- Gambro marka AK 96 uyumlu priming dedektör komple (1 adet)

Sahin SEVILEN
Dijitaliz Teknikeri


Beyhan GAKAR
Hemşire


Gökhan Erdoğan
Hemşire


27.04.2023

TUTANAKTIR

Hastanemizin Hemodiyaliz ünitesinde bulunan Gambro Ak96-98 markalı cihazlarımızın Ven haznesi kapağının kırık olmasından dolayı verimli bir şekilde diyaliz yapılamamaktadır ve bu sebep makinelerimiz sürekli hata vermektedir . İstenilen ürünlerin en kısa sürede temin edilmesi gerekmektedir.

Diyaliz Sorumlusu

Sahin SEVILEN



Di. Teknikeri

Onur KOS



Gökhan Erdoğan

Hemşire



Mehmet Celik

Hemşire



AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
AĞRI PATNOS D-İDARI VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
27/04/2023, 15:10:30 - E-85724094 634 01-214353443



214353443

AĞRI PATNOS D- GELİR GİDEKİ VE İRAKAT EİBİ

TEKNİK SERVİS RAPORU	Servis Raporu No
	S N: 02701

Merkez İsmi	Patnos Devlet Hastanesi										
Cihaz Modeli	AK96 AK98	Seri Numarası	N/A	Çalışma Saati	N/A	Software	U-20 3-10	İş No	N/A	Künye No	N/A

Talep Tipi	Anza <input checked="" type="checkbox"/>	Saha Aksiyon	<input type="checkbox"/>
	Demontaj <input type="checkbox"/>	Güvenlik Kontrolü	<input type="checkbox"/>
	Kurulum <input type="checkbox"/>	Servis Desteği	<input type="checkbox"/>
	Bakım <input type="checkbox"/>	Yazılım Yükseltme	<input type="checkbox"/>

Dekontaminasyon	Evet <input checked="" type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	UD <input type="checkbox"/>
Advers Etki	Evet <input type="checkbox"/>	Hayır <input type="checkbox"/>	UD <input checked="" type="checkbox"/>
ESD Test	Geçti <input type="checkbox"/>	Kaldı <input type="checkbox"/>	UD <input checked="" type="checkbox"/>

Raporlanan Problem

Raporlanan Problem Doğrulandı mı? Evet Hayır UD

Yapılan İşlem

Ven Kaşası (Air Detector) kırık, Piriming Arızalı

Cihazlara yapılan genel kontrol bakımında Air Detector kapaklarının kırık ve Air detector komple aktif olmadığı tespit edilmiştir. Ve yapılan genel kontrolde Bir adet gamba marka ak 96 cihazında Piriming Detector arızalı olduğu tespit edilmiştir. Arızalı parçaların yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Sözleşme Garantili Ücretli Cihaz insan kullanımına uygun mu? Evet Hayır

Değiştirilen Parçalar

UD

Parça Kodu	Parça Tanımı	Çıkan Parça Seri No	Takılan Parça Seri No	Teslim Edildi mi?	Şikayet ile İlgili mi	Adet
	Air Detector komple			<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> HO	2
	Air Detector kapakları			<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> HO	3
	Piriming Detector komple			<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> HO	1
				<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> HO	
				<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> HO	
				<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> HO	
				<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> HO	
				<input type="checkbox"/> HO	<input type="checkbox"/> HO	

Kalibrasyonda Kullanılan Ölçüm Ekipmanları

UD

Ekipman	Seri No	Kalibrasyon Geçerlilik Tarihi

Birime Ulaşma Zamanı	İşe Bağlama Saati	İşi Bitirme Saati	Çalışma Süresi	Bekleme Süresi	Yol

Müşteri İmzası	Tarih	Teknik Servis İmzası	Tarih
		M. YORŞUNAA	19.04.2023

BTR-F-11-024-Rev.D