

**İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİNE BAĞLI 2 ADET 112 AŞİ HİZMET
BİNALARINA AİT GARAJ KAPILARI BAKIM –ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ**


ELEŞKİRT 1 ve 2 NOLU AŞİ HİZMET BİNASI GARAJ KAPISI

- 1- Garaj kapısına ait Panellerin onarılması.
- 2- Garaj kapısına ait Motorların onarılması ve faal hale getirilmesi.
- 3- Garaj Kapısına ait Algılama sensorlarının bakım onarımı veya değişiminin yapılması.
- 3- Garaj kapısının gerekli bakımının yapılması


MERKEZ 4 NOLU AŞİ HİZMET BİNASI GARAJ KAPISI

- 1- Garaj kapısına ait Panellerin onarılması.
- 2- Garaj kapısına ait Motorların onarılması ve faal hale getirilmesi.
- 3- Garaj Kapısına ait Algılama sensorlarının bakım onarımı veya değişiminin yapılması.
- 3- Garaj kapısının gerekli bakımının yapılması

Fuat GÖKÇE
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



Ebru DEMİRTAŞ
A.A.B.T

